



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

Comune di S. Marzano sul Sarno

Prot. N° 12820

Spedita il 11-9-2018

Arrivata il

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S.S. GIOVANNI PAOLO II - A. FRANK"
S. MARZANO SUL SARNO (SA)

Data 11/09/2018

Prot. 3612 Tit. 118

Al Dirigente Scolastico
ICS S.S. Giovanni Paolo II - A. Frank
Dott.ssa Emma Tortora
Inviata a mezzo fax

p.c. AIPAssessore Francesca Barretta
SEDE

Oggetto: Nulla Osta utilizzo strutture degli edifici scolastici
Anno scolastico 2018/2019

VISTI

- i certificati di collaudo del plesso scolastico di via Pendino depositati al Genio Civile di Salerno Reg. 5608 del 07.07.1984, Reg. 22651 del 17.10.1987, Reg. 30613 del 06.11.1989 e Reg. 22039 del 04.04.1997;
- il Certificato di Collaudo dell'edificio scolastico di piazza Amendola (scuola dell'infanzia) depositato al Genio Civile di Salerno prot. n. CS.2016.001359 del 26.08.2016;
- l'Ordinanza Sindacale n. 14 del 14.09.2011 avente ad oggetto la ripresa delle attività didattiche per l'anno scolastico 2011/2012;

RICHIAMATA la nota del Provveditorato per le OOPP Campania e Molise prot. Registro Ufficiale 0001753-02/02/2010-uscita, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 1624 del 08.02.2010, nella quale, in riferimento all'edificio scolastico di piazza Amendola (scuola elementare), si rileva espressamente che:

"Il fabbricato pur necessitando di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, non presenta particolari criticità di ordine statico che esulano dalla vetustà del fabbricato stesso. Circa la insufficienza ad azioni sismiche, si evidenzia che il plesso è stato realizzato nel 1964 prima della promulgazione di normative sismiche specifiche... e quindi, come ovvio non è adeguato a tali normative.

Si rappresenta che però non sussiste alcun obbligo di legge comporti l'adeguamento dell'edilizia privata alle normative sopravvenute in materia antisismica.

Al di là di tali aspetti formali nella sostanza non si riscontrano situazioni tali di criticità da far dubitare nell'immediatezza sull'idoneità statica complessiva del plesso scolastico, anche alla luce degli accertamenti condotti dalla TecniLab."

RILEVATO CHE

- all'esito dell'intervento di manutenzione straordinaria del plesso scolastico di piazza Amendola (scuola elementare), avente ad oggetto i solai di copertura del medesimo, è stato redatto regolare Certificato di Collaudo depositato al Genio Civile di Salerno prot. CS.2011.001693 del 28.09.2011;
- il termine ultimo per la verifica di vulnerabilità sismica e l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici è stato, da ultimo, prorogato al 31.12.2018 dal D.L. n. 91 del 25.07.2018 (milleproroghe) e che, peraltro, l'Ente è stato inserito nella graduatoria di cui al Decreto Direttoriale del MIUR n. 363 del 18.07.2018 per l'ottenimento di finanziamenti a tal fine;

CONSIDERATO CHE non vi sono segnali di dissesti e/o cedimenti tali da far presagire crolli o criticità statiche;

per tutto quanto sopra si ritiene che, allo stato, **nulla osta** all'utilizzo delle dette strutture scolastiche.
San Marzano sul Sarno 11.09.2018

Il Responsabile di Settore
ing. Vittorio CARBONE



Il Sindaco